

# 关于攀枝花盘江煤焦化有限公司 3、4 号焦炉 1#装煤除尘设施停机检修的情况报告

攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队东区大队：

攀枝花盘江煤焦化有限公司 3、4 号焦炉 1#装煤除尘洗涤塔塔体腐蚀严重、焚烧炉内部耐火砖垮塌、煤气烧嘴堵塞；风机叶轮磨损腐蚀，轴承异响；耦合器不能调低速运转；板式换热器制冷效果差；3#4#洗涤泵出口管道腐蚀泄漏严重。为进一步加强除尘设施稳定运行

## 一、除尘设施停机检修原因

因除尘设施运行过程中出现塔体腐蚀、风机叶轮磨损、烧嘴堵塞

等问题，为确保除尘设施正常运行，特申请停机检修。

检修期间，我们将采取有效措施，确保生产安全和环保达标。

特此报告，请予审批。

攀枝花盘江煤焦化有限公司 生产部 2024年10月10日

报告人：XXX 联系电话：XXX-XXXXXXX

附件：

1、

攀枝花盘江煤焦化有限公司

